

## 令和3年度 最終処分場点検記録

【橘処分場】

点 檢 箇 所		護 岸				遮 水 工				水 处 理 施 設		
点検項目・内容等		※護岸天端高の異常、クラック、陥没等				※遮水シート破れ、めくれ、異常等				電機・計装設備	水処理施設	その他設備
点検実施日	天候	東側	西側	南側	北側	東側	西側	南側	北側			
4月1日	晴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5月6日	晴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6月1日	晴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7月1日	曇時々雨	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8月2日	晴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
9月1日	晴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10月1日	曇	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
11月1日	晴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12月1日	晴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1月4日	晴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2月1日	晴	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3月1日	曇	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※○印は異常なし